


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO

Configuração interior

Módulo de controlo digitalMagneto-térmicoContactorBucim entrada alimentaçãoBucim saída motorBucim entrada de comandoSelector MAN-0-AUT


- MAN.** Produz o funcionamento forçado da bomba, que pode funcionar sem o módulo de controlo estar instalado. Neste caso não dispõe de protecção térmica.
- 0.** Detém a bomba e não permite o seu arranque em nenhuma circunstância. Também realiza o reset do equipamento em caso de alarme de nível ou de sobrecarga/subcarga.
- AUT.** O equipamento trabalhará automaticamente segundo os controlos e proteções estabelecidas.

Bornes de comando


Configuração frontal

Ajuste de SUBCARGADisplay de 3 dígitos


Indica a intensidade consumida ou o tempo de rearme restante. Ao conectar o equipamento indica os ajustes I_{max} . ("OVL"), I_{min} . ("UND") e tempo de rearne ("RST").

Led TENSÃOLed MOTOR EM FUNCIONAMENTOLed SUBCARGAAjuste de SOBRECARGAAjuste de tempo de REARME (0-2 Horas)Led NIVEL BAIXOLed de SOBRECARGA


POÇOS




GRUPOS DE PRESÃO



GRUPOS DE PRESSÃO



CONTROL DE POÇO E DEPOSITO



Detectão da falta de agua

Quando o nível de agua desce abaixo do nível de aspiração da bomba, a corrente consumida diminui e o equipamento desactiva a bomba. Para que este sistema funcione correctamente é imprescindível um correcto ajuste da Subcarga correto.

Tempo de rearme

Durante o tempo de rearme o equipamento espera que o nível de agua seja reposto. O Led de nível (laranja) ficará intermitente e o display indicará os minutos restantes.

Se não deseja esperar o tempo de rearme, deve mover o selector de funcionamento á posição "0" e depois á posição "AUTO".

Se queremos desactivar o rearne automático da bomba, ajustaremos o comando ao mínimo, seleccionando o valor "0" (rearne manual).


Se ao arrancar a bomba, após esta ter parado por subcarga, não se consegue alcançar a intensidade mínima ajustada, o equipamento disparará então o motor e não o rearmará de novo.

Falta de fase


Em caso de falta de fase, activar-se-ão os sinalizadores de ALARME por SUBCARGA ou SOBRECARGA, segundo a fase que falte. O equipamento disparará então o motor e não o rearmará de novo. Assim mesmo, se o motor arranca caso exista essa falta de fase, o equipamento não esperará o tempo de inibição inicial de 20 segundos (previsto para o enchimento de tubagens).

AlimentaçãoSaída motorConexão EXTERNAL ON/OFF


Comprovar que a tensão de alimentação corresponde com a referenciada no equipamento (230 ou 400 V, segundo modelo)



Em instalações monofásicas, conectar L-N na entrada e U-V na saída.



saída de alarme geral
(salto térmico)



Os bornes EXTERNAL ON/OFF ("3" e "4") podem ser conectados a um elemento de controlo exterior, como pode ser: telecomando vía radio, pressostato, bóia, programador de rega, temporizador, ou uma entrada de tensão de 6 a 250 Vac/dc. Quando se abre o contacto External ON/OFF, a bomba se detém e o sistema indica a mensagem "STP".

Em caso de não ser utilizados, os bornes "3" e "4" devem ser ponteados.

Ajuste de SOBRECARGA (intensidade máxima)

Para efectuar estes ajustes é imprescindível que o motor esteja conectado, o nível de agua seja correto e a entrada EXTERNAL ON/OFF esteja ponteado (contato fechado).

1 Girar á direita



2



3 Girar á esquerda da até que o led de alarme pisque



4



Se o led de alarme segue ligado, rearmar o equipamento...

...e repetir o passo 4 girando o comando um pouco mais á direita

Ajuste de SUBCARGA (intensidade mínima)

Estado dos leds:



Apagado (Off)


1 Girar á esquerda



2




3 Girar á direita até que o led de alarme pisque



4 Quando o led fique fixo...



5



Quando o equipamento dispara por sobrecarga ou subcarga o display indica a intensidade consumida do momento da avaria e o tipo de avaria ("OVL": sobrecarga, "UND": subcarga).

Ajuste interactivo

Quando movemos qualquer comando de ajuste, o display pisca indicando o valor ajustado.

Localização de avarias

Problema	Causa	Solução
• O equipamento não funciona e o led de tensão permanece apagado, mesmo depois de ter alimentado o equipamento e seleccionado "AUTO".	• Incorrecta ligação de entrada. • Falta de uma fase. • Tensão excessiva de alimentação.	• Conectar correctamente. • Comprovar o estado das fases. • Medir e comprovar a tensão da rede.
• Dispara o alarme de SOBRECARGA motor ("OVL").	• Consumo excesivo do motor. • Ajuste de sobre-intensidade demasiado baixo ou crítico. • Erro nas fases de entrada.	• Rever o motor. A bomba está sobrecarregada. • Rever o consumo do motor e ajustar a intensidade. • Comprovar a presença das três fases.
• Dispara o alarme de SUBCARGA motor ("UND").	• Baixo consumo do motor <1,5 A. • Erro nas fases de entrada. • Motor não conectado.	• Rever a bomba (não existe agua na aspiración, tubagem entupida, etc.). • Comprovar a presença das três fases. • Conectar o motor.
• A bomba não arranca após o tempo de REARME.	• Tempo de REARME ajustado a "0".	• Ajustar o tempo de REARME.
• A bomba não arranca e a entrada External ON/OFF não está em uso (mensagem "STP").	• A entrada External ON/OFF está em circuito aberto.	• Pontear os bornes External ON/OFF.
• A bomba não arranca e a entrada External ON/OFF está em uso (mensagem "STP").	• A entrada External ON/OFF está aberta ou não tem tensão aplicada.	• Comprovar a entrada External ON/OFF.
• O magnetotérmico dispara ao arrancar a bomba.	• Excessivo consumo de corrente.	• Comprovar a bomba e a cablagem.
• A bomba não pára mediante o uso de External ON/OFF ou do controlo de nível.	• Selector em modo "MANUAL".	• Seleccionar o modo "AUTO".

Especificações

Alimentação	Mono-tensão 230 ou 400 Vac (segundo modelo) -20% +30%
Potência	10 CV (7,5 kW) a 400 V~
Ajuste de Sobrecarga/Subcarga	1 - 19,2 A (disparo de alarme em 7 seg.) Rearme: 0-2 Horas
Conexão de telecomando EXTERNAL ON/OFF	Contacto ou tensão 6 a 250 V~/V=
Contacto de relé de alarme	5 A - 250 V~ / 5 A - 30 V=
Terminais de conexão	10 mm ² (potência) 4 mm ² (comando)
Protecção	Sobrecarga, Subcarga, Falta de fase, Falha na cablagem até á bomba + Erros na cablagem de comando
Tamanho/Peso/Protec./Temp.	230 (alto) x 180 (larg.) x 125 (prof.) / 1820 g / IP56 / -10 + 55°C



DECLARAÇÃO "C.E." DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS DE "BAIXA TENSÃO" E "COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA".

TOSCANO LINEA ELECTRÓNICA, S.L. declara que o equipamento citado no presente folheto está conforme com as disposições da directiva "BAIXA TENSÃO" modificada (Directiva DC 2004/108/CE) e "COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA" modificada (Directiva DC 2006/95/CE) e às legislações nacionais que lhe são aplicáveis. Também estão conformes com as disposições do projecto e as seguintes normas europeias harmonizadas:

NF EN 60.439-1 / EN 50.081-1 / EN 50.082-2.

TOSCANO LINEA ELECTRONICA, S.L.

Autovía A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaira - SEVILLE - ESPANHA
Tfno. 34 954 999 900 - Fax. 34 95 425 93 60 / 70
www.toscano.es - info@toscano.es

ITM-11002-ED1

Linha de Suporte
253 818 850
(Portugal)



toscano
Empresa certificada ISO9001:2000 por Bureau Veritas